

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

DATI DEL VEICOLO

LOTTO 1

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su autocarro Citroen C3 :

- Targato: CT871CM
- Colore: Bianco Pastello Doppio Strato
- Telaio n°: VF7FR8HXB27150867
- Immatricolazione: 22/12/2004
- Motorizzazione: 1.4 Hdi 50 kw
- Codice Omologazione: NAN3001B
- Chilometri percorsi: 170.313
- Proprietario: Ala Servizi – Azienda Speciale Multiservizi, P.iva 07147111004, sede legale in V.le Europa n.20, 00055 Ladispoli (Roma)
-

CONDIZIONI GENERALI



L'autocarro in questione si presenta in mediocre stato di conservazione generale sia esternamente che internamente. La carrozzeria presenta diversi danni da circolazione e precedenti riparazioni mal eseguite mentre la tappezzeria interna si trova in discreto stato di usura. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada ma si è potuto verificare solo la regolare messa in moto del motopropulsore. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 60%.

Allegati:

- n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.

il C.T. P.I. Marco Ciufoli

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma




Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

LOTTO 2

DATI DEL VEICOLO

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su autocarro Piaggio Porter :

- Targato: EB857ZD
- Colore: Bianco Pastello Doppio Strato
- Telaio n°: ZAPS90PHW00000252
- Immatricolazione: 07/05/2010
- Motorizzazione: 1.3 B/Gpl 40 Kw
- Codice Omologazione: NAN9343EST005C
- Allestimento: cassone posteriore
- Chilometri percorsi: non rilevati
- Proprietario: Flavia Acque Srl ora confluita in Flavia Servizi Srl, P.iva 07857381003, sede legale in V.le Europa n.20, 00055 Ladispoli (Roma)

CONDIZIONI GENERALI

L'autocarro in questione si presenta in mediocre stato di conservazione generale. Il chilometraggio attuale non è stato rilevato per mancanza di alimentazione della batteria e l'ultimo riferimento chilometrico risale alla data dell'ultima revisione del 27/06/2025 ed era di km 125.574. La carrozzeria di per se si presenta in buone condizioni generali e con qualche segno di usura dovuta la normale utilizzo mentre la tappezzeria interna appare in pessime condizioni. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada e non si è potuto verificare neanche la regolare messa in moto del motopropulsore per mancanza di alimentazione della batteria. Pertanto la stima del valore commerciale tiene conto delle dovute riserve. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 50%.



Allegati:

- n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.

il C.T. P.I. Marco Ciufoli

Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma




Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

*P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma*

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

LOTTO 3

DATI DEL VEICOLO

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su *autobus Iveco 65C15 Cacciamali (scuolabus)*:

- *Targato: FZ395DT*
- *Colore: Giallo Pastello Doppio Strato*
- *Telaio n°: ZCFC65A0005434673*
- *Immatricolazione: 03/09/2003*
- *Motorizzazione: 2.8 D 107 Kw*
- *Codice Omologazione: LDM2065EST003*
- *Posti a sedere compreso conducente 57*
- *Chilometri percorsi: 224.204*
- *Proprietario: Flavia Servizi Srl, P.iva 07857381003, sede legale in V.le Europa n.20,*

CONDIZIONI GENERALI

L'autobus in questione si presenta in discreto stato di conservazione generale sia esternamente che internamente. La carrozzeria presenta qualche danno da circolazione di lieve entità e la tappezzeria interna in discreto stato di usura con qualche riparazione da eseguire. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada ma si è potuto verificare solo la regolare messa in moto del motopropulsore. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 80%.

Allegati:

- *n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.*

il C.T. P.I. Marco Ciufoli

*Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588*

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma




Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

*P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma*

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

LOTTO 4

DATI DEL VEICOLO

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su *autobus Iveco 65C15 Cacciamali (scuolabus)*:

- *Targato: FZ396DT*
- *Colore: Giallo Pastello Doppio Strato*
- *Telaio n°: ZCFC65A0005434674*
- *Immatricolazione: 03/09/2003*
- *Motorizzazione: 2.8 D 107 Kw*
- *Codice Omologazione: LDM2065EST003*
- *Posti a sedere compreso conducente 57*
- *Chilometri percorsi: 263.399*
- *Proprietario: Flavia Servizi Srl, P.iva 07857381003, sede legale in V.le Europa n.20, 00055 Ladispoli (Roma)*

CONDIZIONI GENERALI

L'autobus in questione si presenta in buono stato di conservazione generale sia esternamente che internamente. La carrozzeria presenta qualche danno da circolazione di lieve entità e qualche lieve traccia di ossidazione sulla porta sinistra con la tappezzeria interna in mediocre stato di usura con qualche riparazione da eseguire. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada ma si è potuto verificare solo la regolare messa in moto del motopropulsore. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 80%.

Allegati:

- *n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.*

il C.T. P.I. Marco Ciufoli

*Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588*

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma




Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

*P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma*

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

LOTTO 5

DATI DEL VEICOLO

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su *autobus Iveco 65C15 Cacciamali (scuolabus)*:

- *Targato: FZ397DT*
- *Colore: Giallo Pastello Doppio Strato*
- *Telaio n°: ZCFC65A0005491400*
- *Immatricolazione: 20/10/2004*
- *Motorizzazione: 2.8 D 107 Kw*
- *Codice Omologazione: LDM2065EST042A*
- *Posti a sedere compreso conducente 56*
- *Chilometri percorsi: 238.677*
- *Proprietario: Flavia Servizi Srl, P.iva 07857381003, sede legale in V.le Europa n.20, 00055 Ladispoli (Roma)*

CONDIZIONI GENERALI

L'autobus in questione si presenta in buono stato di conservazione generale sia esternamente che internamente. La carrozzeria presenta qualche danno da circolazione di lieve entità e la tappezzeria interna in mediocre stato di usura con qualche riparazione da eseguire. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada ma si è potuto verificare solo la regolare messa in moto del motopropulsore. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 80%.

Allegati:

- *n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.*

il C.T. P.I. Marco Ciufoli

*Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588*

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma





Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma




Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

*P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma*

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

LOTTO 6

DATI DEL VEICOLO

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su *autobus Iveco 65C15 Cacciamali (scuolabus)*:

- *Targato: FZ398DT*
- *Colore: Giallo Pastello Doppio Strato*
- *Telaio n°: ZCFC65A0005493883*
- *Immatricolazione: 20/10/2004*
- *Motorizzazione: 2.8 D 107 Kw*
- *Codice Omologazione: LDM2065EST042A*
- *Posti a sedere compreso conducente 56*
- *Chilometri percorsi: 282.123*
- *Proprietario: Flavia Servizi Srl, P.iva 07857381003, sede legale in V.le Europa n.20, 00055 Ladispoli (Roma)*

CONDIZIONI GENERALI

L'autobus in questione si presenta in buono stato di conservazione generale sia esternamente che internamente. La carrozzeria presenta qualche danno da circolazione di lieve entità e la tappezzeria interna in mediocre stato di usura con diverse riparazioni da eseguire. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada ma si è potuto verificare solo la regolare messa in moto del motopropulsore. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 70%.


Allegati:

- *n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.*
-

il C.T. P.I. Marco Ciufoli

*Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588*

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma




Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



2 lug 2026 12:11:32

51/B Viale America Ladispoli Città metropolitana
di Roma Capitale Lazio



2 lug 2026 12:13:36

51/B Viale America Ladispoli Città metropolitana
di Roma Capitale Lazio

Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

*P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma*

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

LOTTO 7

DATI DEL VEICOLO

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su *autobus Iveco 65C15 Cacciamali (scuolabus)*:

- *Targato: FZ399DT*
- *Colore: Giallo Pastello Doppio Strato*
- *Telaio n°: ZCFC65A0005442025*
- *Immatricolazione: 05/09/2003*
- *Motorizzazione: 2.8 D 107 Kw*
- *Codice Omologazione: LDM2065EST003*
- *Posti a sedere compreso conducente 57*
- *Chilometri percorsi: 238.564*
- *Proprietario: Flavia Servizi Srl, P.iva 07857381003, sede legale in V.le Europa n.20, 00055 Ladispoli (Roma)*

CONDIZIONI GENERALI

L'autobus in questione si presenta in buono stato di conservazione generale sia esternamente che internamente. La carrozzeria presenta qualche danno da circolazione di lieve entità e la tappezzeria interna in mediocre stato di usura con molte riparazioni da eseguire. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada ma si è potuto verificare solo la regolare messa in moto del motopropulsore. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 70%.


Allegati:

- *n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.*

il C.T. P.I. Marco Ciufoli



*Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588*

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

*P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma*

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DEL VALORE COMMERCIALE DI VEICOLO

LOTTO 8

DATI DEL VEICOLO

Su incarico della Soc. Flavia Servizi Srl, di seguito si riporta la relazione di consulenza tecnica per accertamento del valore commerciale effettuata in data 02 luglio 2026 su *autobus Iveco 65C15 Cacciamali (scuolabus)*:

- *Targato: FZ400DT*
- *Colore: Giallo Pastello Doppio Strato*
- *Telaio n°: ZCFC65A0005442026*
- *Immatricolazione: 05/09/2003*
- *Motorizzazione: 2.8 D 107 Kw*
- *Codice Omologazione: LDM2065EST003*
- *Posti a sedere compreso conducente 57*
- *Chilometri percorsi: 259.722*
- *Proprietario: Flavia Servizi Srl, P.iva 07857381003, sede legale in V.le Europa n.20, 00055 Ladispoli (Roma)*

CONDIZIONI GENERALI

L'autobus in questione si presenta in buono stato di conservazione generale sia esternamente che internamente. La carrozzeria presenta qualche danno da circolazione di lieve entità e la tappezzeria interna in discreto stato di usura con qualche riparazione da eseguire. Per quanto concerne la meccanica, non si conosce lo stato manutentivo del mezzo e non è stato possibile eseguire una prova su strada ma si è potuto verificare solo la regolare messa in moto del motopropulsore. Gli pneumatici si presentano allo stato di usura dell' 80%.

Allegati:

- *n° 8 foto colori ritraenti il veicolo oggetto di perizia.*

il C.T. P.I. Marco Ciufoli

*Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588*

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma




Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588

P.I. Marco Ciufoli
Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi n° 4773
Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Roma
Consulente Tecnico del Giudice di Pace di Roma



Via Ponte Gardena, 23 00124 Roma
Cell. 3384511954
email: marcociufoli@libero.it – pec: marcociufoli@pec.it
C.F. CFLMRC72H27H501H – P.I. 10704080588